





Sortimentsforklaring



Overgang
til type R, S og T
høyre

Overgang
til type R, S og T
venstre





Overgang
til type B
høyre

Overgang
til type R, S og T
høyre

Overgang
til type R, S og T
venstre

Overgang
til type B
venstre





Overgang
til type S
høyre

Overgang
til type U
høyre

Overgang
til type U
venstre

Overgang
til type S
venstre



Overgang
til type B
høyre


Overgang
til type S
høyre

Overgang
til type U
høyre

Overgang
til type U
venstre

Overgang
til type S
venstre

Overgang
til type B
venstre




Overgang
til type S
høyre
L = 1m

Overgang
til type U
høyre



Overgang
til type U
venstre

Overgang
til type S
venstre
L = 1m




Avslutning
venstre
faller til O på
venstresiden

Avslutning
høyre
faller til O på
høyresiden




Avslutning
type D
venstre

Overgang
type D
venstre




Overgang
type D
høyre

Avslutning
type D
høyre



Konveks (utvendig)
kurve



Konkav (innvendig)
kurve

