

Förekomst: Lönsboda, Nordöstra Skåne

Granit är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av granit. Stenprovet till höger visar en polerad yta.

Tekniska egenskaper	Testmetod	Enhet	Medelvärde
Tryckhållfasthet	EN 1926	MPa	253
Böjdragshållfasthet	EN 12372	MPa	21,0
Nötningmotstånd	DIN 52108 1)	cm ³ /50 cm ²	6,00
Nötningmotstånd	EN 14157 2)	mm ³	5955
Vattenabsorption	EN 13755	vikt % (mass)	0,10
Densitet	EN 1936	kg/m ³	2960
Utspjälkningshållfasthet	EN 13364	N	3700
Halkmotstånd, slipad yta	EN 14231	SRV, torr	59
Halkmotstånd, slipad yta	EN 14231	SRV, våt	25
Slaghållfasthet	EN 14158	J	5
Petrografisk sammansättning	EN 12407 *		
Plagioklas		%	67
Pyroxen		%	22
Opaka mineral		%	2
Olivin		%	5
Biotit		%	4

* Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev skal och skelett s k fossil.

